

Gepäckträger mit Kofferträger für YAMAHA XV 535 Virago Ausführung B

Artikel-Nummer: 650.457 00 02

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Befestigungsbügel	1 Gepäckbrücke
2 Linsenkopfschrauben M 8 x 45	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
4 Sechskantschrauben M 6 x 18	2 U-Scheiben Ø 8,4 mm
16 U-Scheiben Ø 6,4 mm	2 Aludistanzen Ø 15 x Ø 9 x 25 mm
4 Blinkerverlängerungskabel à 40 cm	8 selbstsichernde Muttern M 6
2 Inbusschrauben M 10 x 25 x 1,25 mm	2 U-Scheiben Ø 10,5 mm

Montagehinweise

Die hinteren Blinker und das Helmschloß demontieren. Die oberen Federbeinaufhängungen sind mit Chromverkleidungen versehen, jeweils die hintere Befestigungsschraube dieser Chromverkleidungen lösen.

In die frei gewordenen Bohrungen die Aludistanzen Ø 15 x Ø 9 x 25 mm einsetzen, darüber die vorderen oberen Rohrlaschen der Kofferträger fügen und mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 45 befestigen.

Die unteren vorderen Rohrstreben der Kofferträger werden mit den Inbusschrauben M 10 x 25 x 1,25 mm plus U-Scheiben Ø 10,5 mm montiert, wobei die Streben zwischen Rahmenausleger und Sozjusfußrasten gefügt werden.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - *davor*) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert. Die Position wird so bestimmt, daß die Flachstahlstrebe direkt über der Nummernschildhalterung verläuft und mit dieser verschraubt werden kann.

Die hinteren Blinker werden an den seitlichen Laschen des Befestigungsbügels wie original montiert. Die Blinkerkabel müssen mit den Kabelverlängerungen angesetzt werden.

Die Gepäckbrücke wird an den Befestigungspunkten der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

Das Helmschloß wird an der vorderen oberen Rohrlasche am linken Kofferträger wie original montiert.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Außerdem haben wir für die XV 535 einen Tank- und Motorschutzbügel in unserem Lieferprogramm; Art.-Nr. 501.401

